

АКТ осмотра транспортного средства (грузовое ТС)

«16» ноября 2020 г.

Место расположения объекта: Московская область, Солнечногорский район, п. 2-ая Смирновка, Ленинградское шоссе, 73 км – БАМО.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТС	
Марка, модель	Луидор 3010GA
Цвет кабины	Белый
Цвет кузова	Белый
Идентификационный номер (VIN)	Z783010GAL0061768
Источники данных об идентификационных признаках ТС (заводская табличка, данные ПТС и т.п.)	Заводская табличка, данные ЭПТС
Наименование (тип ТС)	Автофургон-рефрижератор
Год изготовления	2019
Тип кузова	Бортовой
Пробег на дату осмотра, км.	-
Источники данных по пробегу (показания одометра, данные документов, со слов представителя заказчика)	-
Модель, № двигателя	534450K0106715
Рабочий объем двигателя, куб. см.	4433
Трансмиссия	МКПП
Мощность двигателя, л.с.	124,2
ЭПТС	164301002646517
ВНЕШНИЙ ОСМОТР	
Запуск двигателя (если не произведен указать причину)	Произведен
Транспортное средство	Неисправно
Видимые дефекты/ повреждения ТС (при наличии)	Некорректно работает приборная панель (не показывает пробег); незначительные потертости на кузове;
Повреждения кузова	Присутствуют
Наличие царапин и потертостей	Присутствуют
Присутствие следов коррозии	-
Наличие повреждения деталей	-
Состояния салона, обивки сидений	Хорошее
Состояние лакокрасочного покрытия	Удовлетворительное (загрязнено, видимые недостатки невозможно зафиксировать)
Состояние оптических приборов	Хорошее
Работоспособность основного электрооборудования, (магнитола, кондиционер, фары, стеклоподъемники, зеркала и др.):	Исправно
Наличие/отсутствие признаков разукomплектованности (что из комплекта отсутствует)	-
Наличие дополнительного оборудования	-
Наличие на месте осмотра ключей зажигания. В случае отсутствия указать	Присутствуют

<p>причину</p> <p>Дополнительная информация по обстоятельствам осмотра:</p> <p>- ТС не очищено от грязи или снега;</p> <p>- иные обстоятельства</p>	<p>ТС припаркован в стесненных условиях;</p> <p>ТС не очищено от грязи;</p>
<p>Общее техническое состояние имущества (необходимое подчеркнуть)</p>	<p>- новое (Новое, не зарегистрированное в ГИБДД АМТС в отличном состоянии, после выполнения предпродажной подготовки, без признаков эксплуатации)</p> <p>- очень хорошее (Практически новое АМТС на гарантийном периоде эксплуатации, с выполненными объемами технического обслуживания и не требующие ремонта или замены каких-либо частей)</p> <p>- хорошее (АМТС на послегарантийном периоде эксплуатации, выполненными объемами технического обслуживания, не требующее текущего ремонта или замены каких-либо частей)</p> <p>- удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации АМТС с выполненными объемами технического обслуживания, требующее текущего ремонта или замены некоторых деталей, имеющее незначительные повреждения лакокрасочного покрытия)</p> <p><u>- условно-пригодное (Бывшее в эксплуатации АМТС, в состоянии пригодном для дальнейшей эксплуатации после выполнения работ текущего ремонта (замены) агрегатов, ремонта (наружной окраски) кузова (кабины))</u></p> <p>- неудовлетворительное (Бывшее в эксплуатации АМТС, требующее капитального ремонта или замены основных агрегатов (двигателя, кузова, рамы), полной окраски)</p> <p>- предельное (Бывшее в эксплуатации АМТС, требующее ремонта в объеме, превышающем экономическую целесообразность его выполнения; отсутствие технической возможности осуществления такого; непригодное к эксплуатации; непригодное к эксплуатации и ремонту)</p>
<p>Примечание: Осмотр проведён без применения средств инструментального контроля. В процессе эксплуатации или диагностики возможно выявление скрытых дефектов, по данной причине определить точное состояние ТС невозможно.</p>	

Внешний осмотр транспортного средства (грузовое ТС)